

Příloha: Seznam majetku k vyřazení

Inv. číslo	Název	Rok pořízení	Pořizovací cena v Kč celkem
200028/1-4	Mikrofon hlavový Sennheiser (4 ks à 9 660,- Kč)	2011	38 640,-
00042/2	Zvukový pult Behringen VB 1002	2003	6 710,-
00042/3-4	Stativ pro SRM450 (2 ks à 2 928,- Kč)	2003	5 856,-
00042/5	Odposlechový mikrofon SHURE	2003	8 052,-
00042/6	Držák mikrofon	2003	561,-
00042/12	Odposlechový pult Behringen	2003	8 211,-
120029/1-2	Aktivní repro Mackie SWA1501 (2 ks à 32 844,- Kč)	2004	65 688,-
120029/3-4	Aktivní repro Mackie SRM450 (2 ks à 24 038,- Kč)	2004	48 076,-
120029/5-6	Tyč pro repro (2 ks à 284,50 Kč)	2004	569,-
120029/19-24	Mikrofonní stativ (6 ks à 1 595,- Kč)	2004	9 570,-
120029/25-26	MD Recorder Profi MDS SONY (2 ks à 22 491,- Kč)	2004	44 982,-
120029/32	PC pro střih zvuku a videa	2004	38 064,-
300336	Procesor efektový	2008	5 581,-
300163	DI box	2006	1 090,-
00043-46	Reprobox Mackie (4 ks à 27 023,-)	2003	108 092,-
00039-40	Reprobox Mackie (2 ks à 33 550,-)	2003	67 100,-
00030	Zesilovač	2000	27 362,-
301048	Kytarový efekt	2012	1 480,-
301137	Kytarový efekt	2013	1 740,-
301293	AV Wifi pro bezdrátový přenos audia	2014	3 104,-
301507	Kufr	2015	1 488,-
301684	Mikrofon bezdrátový	2016	2 380,-
301695	Mikrofon bezdrátový	2016	1 190,-
301696	Mikrofon bezdrátový	2016	3 890,-
302380	Externí disk Verbatim 2,5"	2019	1 399,-
302591	Úhlová bruska Metabo	2019	1 802,-
301227	Tiskárna HP Laser Jet	2013	2 330,-
300778	Počítač RTS Ultra Intel	2010	10 248,-
301355	Tiskárna HP Color Laser Jet	2014	3 960,-
300350	Tiskárna HP Laser Jet	2008	1 916,-
302081	Externí disk	2017	1 699,-
301772	Pevný disk externí	2016	1 734,-
300741	Přenosný disk Toshiba	2010	2 279,-
301980	USB-C HUB 5v1	2017	1 501,-
301008	Operační paměť RAM	2012	1 127,-
301012	Tiskárna Laser Jet	2012	2 616,-
300744	Tiskárna Canon	2010	2 160,-

200028/1-4

Mikrofonní kapsle opotřebovaná mechanicky povrchově běžnou dlouhodobou manipulací, značné znečištění vnitřní elektroniky částicemi prachu a dalších nečistot. Mechanické poškození kompaktního vodiče – zkratující elektronika, celková mechanická deformace. Neopravitelné.

00042/2, 12

Zvukové pulty Behringen 00042/2 a 00042/12 – opotřebované (vypálené) elektronické obvody,

potenciometry, fadery, napájecí zdroje, zastaralé – nedostupné náhradní díly.

00042/3-4

2x stativ pro SRM450 – mechanické poškození, nesplňuje bezpečnostní předpisy.

00042/5

Mikrofon SHURE – mechanické poškození membrány a vnitřní elektroniky.

00042/6

Držák mikrofonu – deformován, nesplňuje bezpečnostní předpisy.

120029/1-4

Tepelně opotřebená (vypálená) elektronika, poškozené skelety reproduktorů, poškozené membrány reproduktorů za hranicí životnosti, nedostupnost náhradních dílů, nemožnost repasování.

120029/5-6

Tyč pro repro – zastaralé, nekompatibilní, mechanicky poškozeno.

120029/19-24

6x mikrofonní stativ – mechanicky poškozeno, nefunkční možnost nastavení, pokřivené a deformované části.

120029/25-26

Opotřebením používáním – nefunkční mechanika, laser, el. obvody tepelně opotřebené. Nevyrábí se náhradní díly.

120029/32

Spálená základní deska, disky a paměti obsahují chyby, zastaralá technologie, nedostupnost náhradních dílů.

300336

Opotřebené (vypálené) elektronické obvody, uvolněná a mechanicky opotřebená tlačítka s potenciometry, vadný napájecí zdroj, nebezpečné používat – možnost zkratu, zastaralé – nedostupnost náhradních dílů.

300163

Celkově opotřebované, uvolněné konektory, mechanicky opotřebované přepínače, snížená účinnost vůči výchozím parametrům, nevhodné pro používání v profesionálním prostředí.

00043-46, 00039-40

Tepelně opotřebená (vypálená) elektronika, poškozené skelety reproduktorů, poškozené membrány reproduktorů za hranicí životnosti, nedostupnost náhradních dílů, nemožnost repasování.

00030

Tepelně opotřebená (vypálená) elektronika, spálený zdroj napájení, poškozený kryt přístroje – nebezpečí úrazu, zastaralý – nedostupnost náhradních dílů.

301048, 301137

Opotřebené (vypálené) elektronické obvody, mechanické opotřebením přepínačů a potenciometrů, vada displeje, vadný napájecí zdroj, uvolněné vstupní a výstupní konektory, zastaralé – oprava nerentabilní, nedostupnost dílů.

301293

Zastaralé, provozní frekvence neodpovídá normám EU. Zákaz používání frekvence v ČR.

301507

Zdeformovaný, netěsní, nelze bezpečně zajistit uzavření, uvolněné madlo.

301684, 301695-6

Mechanické poškození mikrofonních vložek a kompaktních vodičů. Zastaralé, provozní frekvence neodpovídá normám EU. Zákaz používání frekvence v ČR.

302380

Opotřebovaný a uvolněný konektor na základní desce, nespolehlivý kabel pro připojení, ztráta původní kapacity, vadné sektory, riziko ztráty uložených dat.

302591

Nefunkční, shořelé vinutí, oprava nerentabilní.

301227

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Opotřebovaný mechanismus podávání papíru způsobuje jejich poškození pomačkáním. Provoz je proto nespolehlivý. Oprava je nerentabilní. Doporučuji ekologickou likvidaci.*

300778

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Počítač nesplňuje současné požadavky operačních systémů, které na něj nelze nainstalovat. Nemá dostatečný výkon, rozsah paměti ani velikost pevného disku. Upgrade není rentabilní. Doporučuji ekologickou likvidaci.*

301355

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Tiskárna má zcela opotřebovaný vnitřní mechanismus posunu papíru. Jednotlivé lišty nejsou spolehlivě podávány a dochází k jejich poškození. Oprava je nerentabilní, doporučuji ekologickou likvidaci.*

300350

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Tiskárna vinou opotřebení nepodává správně jednotlivé listy. Ty se mačkají a dochází k jejich poškození. Oprava je nerentabilní. Doporučuji ekologickou likvidaci.*

302081

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Disk vykazuje chybné sektory, zápis a čtení opakovaně vyžadují testy kontrolních součástí. Oprava není možná, doporučuji přepis zachranitelných dat na spolehlivé médium a následně ekologickou likvidaci.*

301772

Vyjádření odborníka: *Disk má potíže se zápisem a čtením dat. Jsou vyžadovány opakované testy uložených dat. Při testu byly nalezeny vadné sektory, které ukazují na fyzické poškození povrchu zápisových kotoučů. Oprava není možná. Doporučuji stažení čitelných dat a ekologickou likvidaci.*

300741

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: *Disk po připojení neprovádí zápis ani čtení dat. Oprava není možná, doporučuji*

ekologickou likvidaci.

301980

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: Zařízení vykazuje nespolehlivou funkci, oprava není možná. Doporučuji ekologickou likvidaci.

301008

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: Operační paměť je poškozená, nelze zapisovat ani číst data, ačkoliv samotná paměť je počítačem rozpoznána. Doporučuji ekologickou likvidaci.

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: Tiskárna má opotřebovaný vnitřní mechanismus posunu papíru, podávací plastové a gumové části jsou na konci životnosti. Oprava je nerentabilní. Doporučuji ekologickou likvidaci.

300744

Nefunkční.

Vyjádření odborníka: Tiskárna má celkově opotřebovaný podávací mechanismus, chybně podává jednotlivé listy. Oprava je nerentabilní, doporučuji ekologickou likvidaci.